

П Р И К А З

05.10.2020 № 58

г. Череповец

О введении в действие Изменения №1
в ИОТ 0.10-2018

В целях профилактики происшествий, связанных с эксплуатацией автопогрузчиков

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Ввести в действие с 19.10.2020г. Изменение №1 в инструкцию по охране труда для водителей промышленного напольного безрельсового колесного транспорта ИОТ 0.10-2018 (далее - Изменение), утвержденное заместителем исполнительного директора – начальником управления УОТ, ПБ и Э 05.10.2020г.
2. Старшему менеджеру по безопасности производства УОТ, ПБ и Э ОАО «Северсталь - метиз» (г. Череповец) Гарт В.А. организовать размещение электронной версии Изменения в общей папке (место размещения: S:/Череповец/Северсталь-метиз/Документы УОТПБиЭ).
3. Руководителям структурных подразделений:
 - 3.1 Принять Изменение к руководству и исполнению.
 - 3.2 Обеспечить проведение внепланового инструктажа по охране труда в объеме Изменения №1 с водителями промышленного напольного безрельсового колесного транспорта, в срок до 19.10.2020г.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


Зам. исполнительного директора (г. Череповец) -
начальник УОТПБиЭ



М.И. Лагункина

ОАО «Северсталь-метиз»
г. Череповец

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного
комитета ОАО «Северсталь-метиз»

О.И. Бельская
« 5 » августа 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. исполнительного директора (г. Череповец) -
начальник УОТТБиЭ

М.И. Лагункина
« 05 » августа 2020 г.

Изменение №1

в инструкцию по охране труда
для водителей промышленного напольного безрельсового колесного транспорта

ИОТ 0.10-2018

1. Дополнить инструкцию следующими пунктами:

2.81. Беспилотные транспортные средства имеют преимущество в движении перед всеми остальными транспортными средствами, управляемыми человеком.

2.82. Запрещается оставлять транспортное средство и другие предметы на маршруте движения беспилотного транспорта.

2.83. Промышленный напольный безрельсовый колесный транспорт должен быть оборудован солнцезащитным козырьком. При отсутствии солнцезащитного козырька, во избежание ослепления водителя должен использоваться солнцезащитные очки при использовании транспортного средства вне цеха.

2.84. При остановке, стоянке прицепа, грузовых тележек, расцепленных от транспортного средства, водитель обязан принять меры, исключающие их самопроизвольное движение (установить под колеса специальные упоры, не менее двух штук). Оставить прицепы, грузовые тележки на проезжей части в пожарных проездах, пешеходных маршрутах запрещается.

2.85. Водитель транспортного средства обязан:

- соблюдать разработанную схему маршрутов движения транспортных средств по территории предприятия, подразделений, производственных участков, планы взаимодействия водителя и сопровождающего.

- соблюдать карты (схемы) строповки (навески, загрузки, зацепки) транспортируемого груза. Погрузка, разгрузка, перемещение грузов, на которые не разработаны карты (схемы) строповки (навески, загрузки, зацепки), производятся под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

- содержать обзорные (в том числе потолочные) стёкла кабины транспортного средства в чистом состоянии.

- убедиться в том, что проем для проезда имеет достаточную для проезда погрузчика ширину и высоту. При выявлении недостаточной ширины и высоты проема, проезд в данном месте осуществлять запрещено.

Разработал:

Начальник СПЦ-1

05.10.2020.

(подпись, дата)

Судаков Э.А.

(ФИО)

Согласовано:

Менеджер-координатор

06.10.2020.

(подпись, дата)

Завьялов С.О.

(ФИО)